VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
FLEX CE 1019, EN 12276-1998; **MANTA PERMON** CE 1015 Mechanické vklínence sú bezpečnostné pomôcky, pred ich použitím sa oboznámte s týmito informáciami. Pamatajte že tento text je len informačný. Lezenie, horolezectvo a zachranárske akcie sú nebezpečné a pri ich pozorovaní sa ľahko môže stať úraz. Preto je dôležité byť pri nich dostatočne vybavený a vyškolený. Výrobca a predajca týchto výrobkov nie je zodpovedný za škody, zranenia či smrť, ktoré by vyplývali z neodbornej manipulácie s týmito výrobkami. Výrobca zaručuje minimálnu nosnosť na mechanické vklinence podľa požiadaviek noriem CE.
POUŽITIE: Mechanické vklínence používajte iba v kombinácii s ďalšími schválenými výrobkami. Pred použitím je potrebné podrobne sa zoznámiť s ich funkciou a správnym použitím. Dôležité je hlavne: (1) pri každom založení mechanického vklínenca sa uistite, že uhol rozovretia segmentou sa pohybuje medzi 1/4 a 3/4 vzhľadom k normálnemu stavu, (2) nosné lanka musia byť rovnobežné vzhľadom k očakavanému smeru zaťazenia, (3) vklínenec musí byť spojený s lanom smyčkou, ktorá slúži zmierneniu pohybu lana. Užívateľ by mal vedieť, ako najlepšie umiestniť vklínenec v trhline či diere, mal by vedieť odhadnúť kvalitu skaly a predpokladať aj smer očakávaného zaťaženia pri prípadnom páde.
KONTROLA = ISTOTA: Pred a po každom použití by mechanický vklínenec mal byť skontrolovaný, či nedošlo k jeho poškodeniu a či je narušená jeho funkčnosť. Dôkladne zkontrolujte všetky súčasti! Ak výrobok vykazuje sebamenšie známky poškodenia či narušenia funkčnosti, je potrebné ho okamžite vyradiť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA VÝROBKU: Založenie a používanie vklínencov: Riadne sa oboznámte s používaním. Tento návod nemôže byť náhradou za praktické skúsenosti a za kvalifikované oboznámenie. Vklínence zakladajte iba do pevnej skaly, ťahom za lanko v predpokladanom smere zaťaženia sa presvedčte o pevnosti založenia. K spojeniu s ocelovým lankom a vklínencom používajte vždy karabínu, nikdy popruh! Dbajte na to, aby pri založení vklínencov nebolo ocelové lanko namáhané cez hranu. Pri namrznutej albo vlhkej skale majte zvýšenú pozornosť pri zakladaní vklínencov - nebezpečie vyklznutia je výrazne vyššie než za sucha. Tieto produkty môžu byť používané iba s produktami, ktoré majú riadnú CE certifikáciu.
ŽIVOTNOSŤ: U mechanických vklínencov je veľmi ťažké určiť dobu životnosti. Pri normálnom používaní a správnej údržbe môžu byť kovové časti používané maximálne 10 rokov. Nasledujúce faktory zkracujú životnosť: pády, odreté miesta, tvorenie trhliniek, opotrebovanie deformáciou, rozstrapatené alebo pokryvené oceľové lanko. vysoké teploty, slnečný svit, látky spôsobujúce koróziu, slaná voda.
ÚDRŽBA A OPOTREBENIE: Vklínence nevystavujte pôsobeniu vlhkosti. Vlhké vklínence čo najrychjelšie osušte. Výstroj chránte pri transporte pred teplom, agresivnými látkami ako je kyselina z baktérii alebo rozpúšťadla a chránte pred ostrými hranami.
TIPY K USKLADNENIU: Vklínence skladujte v suchu, nevystavujte priamému slnku, udržujte v čistote, neskladujte vklínence v blízkosti zdroja tepla, neskladujte v blízkosti agresívnych látok.
3 ROKY ZÁRUKA: Na materiál a výrobné vady sa vzťahuje záruka 3 roky. Táto záruka sa nevzťahuje na: (1) bežné opotrebenie výrobku, (2) nesprávne používanie a skladovanie, (3) dodatočné zmenyvýrobku, (4) nehody spôsobené neznalosťou a škody spôsobené nesprávnym používaním. Pri lezení, horolezectve a podobných aktivitách noste ochrannú prilbu.

VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
FLEX CE 1019, EN 12276-1998; **MANTA PERMON** CE 1015 Mechanické vklínence sú bezpečnostné pomôcky, pred ich použitím sa oboznámte s týmito informáciami. Pamatajte že tento text je len informačný. Lezenie, horolezectvo a zachranárske akcie sú nebezpečné a pri ich pozorovaní sa ľahko môže stať úraz. Preto je dôležité byť pri nich dostatočne vybavený a vyškolený. Výrobca a predajca týchto výrobkov nie je zodpovedný za škody, zranenia či smrť, ktoré by vyplývali z neodbornej manipulácie s týmito výrobkami. Výrobca zaručuje minimálnu nosnosť na mechanické vklinence podľa požiadaviek noriem CE.
POUŽITIE: Mechanické vklínence používajte iba v kombinácii s ďalšími schválenými výrobkami. Pred použitím je potrebné podrobne sa zoznámiť s ich funkciou a správnym použitím. Dôležité je hlavne: (1) pri každom založení mechanického vklínenca sa uistite, že uhol rozovretia segmentou sa pohybuje medzi 1/4 a 3/4 vzhľadom k normálnemu stavu, (2) nosné lanka musia byť rovnobežné vzhľadom k očakavanému smeru zaťazenia, (3) vklínenec musí byť spojený s lanom smyčkou, ktorá slúži zmierneniu pohybu lana. Užívateľ by mal vedieť, ako najlepšie umiestniť vklínenec v trhline či diere, mal by vedieť odhadnúť kvalitu skaly a predpokladať aj smer očakávaného zaťaženia pri prípadnom páde.
KONTROLA = ISTOTA: Pred a po každom použití by mechanický vklínenec mal byť skontrolovaný, či nedošlo k jeho poškodeniu a či je narušená jeho funkčnosť. Dôkladne zkontrolujte všetky súčasti! Ak výrobok vykazuje sebamenšie známky poškodenia či narušenia funkčnosti, je potrebné ho okamžite vyradiť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA VÝROBKU: Založenie a používanie vklínencov: Riadne sa oboznámte s používaním. Tento návod nemôže byť náhradou za praktické skúsenosti a za kvalifikované oboznámenie. Vklínence zakladajte iba do pevnej skaly, ťahom za lanko v predpokladanom smere zaťaženia sa presvedčte o pevnosti založenia. K spojeniu s ocelovým lankom a vklínencom používajte vždy karabínu, nikdy popruh! Dbajte na to, aby pri založení vklínencov nebolo ocelové lanko namáhané cez hranu. Pri namrznutej albo vlhkej skale majte zvýšenú pozornosť pri zakladaní vklínencov - nebezpečie vyklznutia je výrazne vyššie než za sucha. Tieto produkty môžu byť používané iba s produktami, ktoré majú riadnú CE certifikáciu.
ŽIVOTNOSŤ: U mechanických vklínencov je veľmi ťažké určiť dobu životnosti. Pri normálnom používaní a správnej údržbe môžu byť kovové časti používané maximálne 10 rokov. Nasledujúce faktory zkracujú životnosť: pády, odreté miesta, tvorenie trhliniek, opotrebovanie deformáciou, rozstrapatené alebo pokryvené oceľové lanko. vysoké teploty, slnečný svit, látky spôsobujúce koróziu, slaná voda.
ÚDRŽBA A OPOTREBENIE: Vklínence nevystavujte pôsobeniu vlhkosti. Vlhké vklínence čo najrychjelšie osušte. Výstroj chránte pri transporte pred teplom, agresivnými látkami ako je kyselina z baktérii alebo rozpúšťadla a chránte pred ostrými hranami.
TIPY K USKLADNENIU: Vklínence skladujte v suchu, nevystavujte priamému slnku, udržujte v čistote, neskladujte vklínence v blízkosti zdroja tepla, neskladujte v blízkosti agresívnych látok.
3 ROKY ZÁRUKA: Na materiál a výrobné vady sa vzťahuje záruka 3 roky. Táto záruka sa nevzťahuje na: (1) bežné opotrebenie výrobku, (2) nesprávne používanie a skladovanie, (3) dodatočné zmenyvýrobku, (4) nehody spôsobené neznalosťou a škody spôsobené nesprávnym používaním. Pri lezení, horolezectve a podobných aktivitách noste ochrannú prilbu.

VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
FLEX CE 1019, EN 12276-1998; **MANTA PERMON** CE 1015 Mechanické vklínence sú bezpečnostné pomôcky, pred ich použitím sa oboznámte s týmito informáciami. Pamatajte že tento text je len informačný. Lezenie, horolezectvo a zachranárske akcie sú nebezpečné a pri ich pozorovaní sa ľahko môže stať úraz. Preto je dôležité byť pri nich dostatočne vybavený a vyškolený. Výrobca a predajca týchto výrobkov nie je zodpovedný za škody, zranenia či smrť, ktoré by vyplývali z neodbornej manipulácie s týmito výrobkami. Výrobca zaručuje minimálnu nosnosť na mechanické vklinence podľa požiadaviek noriem CE.
POUŽITIE: Mechanické vklínence používajte iba v kombinácii s ďalšími schválenými výrobkami. Pred použitím je potrebné podrobne sa zoznámiť s ich funkciou a správnym použitím. Dôležité je hlavne: (1) pri každom založení mechanického vklínenca sa uistite, že uhol rozovretia segmentou sa pohybuje medzi 1/4 a 3/4 vzhľadom k normálnemu stavu, (2) nosné lanka musia byť rovnobežné vzhľadom k očakavanému smeru zaťazenia, (3) vklínenec musí byť spojený s lanom smyčkou, ktorá slúži zmierneniu pohybu lana. Užívateľ by mal vedieť, ako najlepšie umiestniť vklínenec v trhline či diere, mal by vedieť odhadnúť kvalitu skaly a predpokladať aj smer očakávaného zaťaženia pri prípadnom páde.
KONTROLA = ISTOTA: Pred a po každom použití by mechanický vklínenec mal byť skontrolovaný, či nedošlo k jeho poškodeniu a či je narušená jeho funkčnosť. Dôkladne zkontrolujte všetky súčasti! Ak výrobok vykazuje sebamenšie známky poškodenia či narušenia funkčnosti, je potrebné ho okamžite vyradiť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA VÝROBKU: Založenie a používanie vklínencov: Riadne sa oboznámte s používaním. Tento návod nemôže byť náhradou za praktické skúsenosti a za kvalifikované oboznámenie. Vklínence zakladajte iba do pevnej skaly, ťahom za lanko v predpokladanom smere zaťaženia sa presvedčte o pevnosti založenia. K spojeniu s ocelovým lankom a vklínencom používajte vždy karabínu, nikdy popruh! Dbajte na to, aby pri založení vklínencov nebolo ocelové lanko namáhané cez hranu. Pri namrznutej albo vlhkej skale majte zvýšenú pozornosť pri zakladaní vklínencov - nebezpečie vyklznutia je výrazne vyššie než za sucha. Tieto produkty môžu byť používané iba s produktami, ktoré majú riadnú CE certifikáciu.
ŽIVOTNOSŤ: U mechanických vklínencov je veľmi ťažké určiť dobu životnosti. Pri normálnom používaní a správnej údržbe môžu byť kovové časti používané maximálne 10 rokov. Nasledujúce faktory zkracujú životnosť: pády, odreté miesta, tvorenie trhliniek, opotrebovanie deformáciou, rozstrapatené alebo pokryvené oceľové lanko. vysoké teploty, slnečný svit, látky spôsobujúce koróziu, slaná voda.
ÚDRŽBA A OPOTREBENIE: Vklínence nevystavujte pôsobeniu vlhkosti. Vlhké vklínence čo najrychjelšie osušte. Výstroj chránte pri transporte pred teplom, agresivnými látkami ako je kyselina z baktérii alebo rozpúšťadla a chránte pred ostrými hranami.
TIPY K USKLADNENIU: Vklínence skladujte v suchu, nevystavujte priamému slnku, udržujte v čistote, neskladujte vklínence v blízkosti zdroja tepla, neskladujte v blízkosti agresívnych látok.
3 ROKY ZÁRUKA: Na materiál a výrobné vady sa vzťahuje záruka 3 roky. Táto záruka sa nevzťahuje na: (1) bežné opotrebenie výrobku, (2) nesprávne používanie a skladovanie, (3) dodatočné zmenyvýrobku, (4) nehody spôsobené neznalosťou a škody spôsobené nesprávnym používaním. Pri lezení, horolezectve a podobných aktivitách noste ochrannú prilbu.

VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
FLEX CE 1019, EN 12276-1998; **MANTA PERMON** CE 1015 Mechanické vklínence sú bezpečnostné pomôcky, pred ich použitím sa oboznámte s týmito informáciami. Pamatajte že tento text je len informačný. Lezenie, horolezectvo a zachranárske akcie sú nebezpečné a pri ich pozorovaní sa ľahko môže stať úraz. Preto je dôležité byť pri nich dostatočne vybavený a vyškolený. Výrobca a predajca týchto výrobkov nie je zodpovedný za škody, zranenia či smrť, ktoré by vyplývali z neodbornej manipulácie s týmito výrobkami. Výrobca zaručuje minimálnu nosnosť na mechanické vklinence podľa požiadaviek noriem CE.
POUŽITIE: Mechanické vklínence používajte iba v kombinácii s ďalšími schválenými výrobkami. Pred použitím je potrebné podrobne sa zoznámiť s ich funkciou a správnym použitím. Dôležité je hlavne: (1) pri každom založení mechanického vklínenca sa uistite, že uhol rozovretia segmentou sa pohybuje medzi 1/4 a 3/4 vzhľadom k normálnemu stavu, (2) nosné lanka musia byť rovnobežné vzhľadom k očakavanému smeru zaťazenia, (3) vklínenec musí byť spojený s lanom smyčkou, ktorá slúži zmierneniu pohybu lana. Užívateľ by mal vedieť, ako najlepšie umiestniť vklínenec v trhline či diere, mal by vedieť odhadnúť kvalitu skaly a predpokladať aj smer očakávaného zaťaženia pri prípadnom páde.
KONTROLA = ISTOTA: Pred a po každom použití by mechanický vklínenec mal byť skontrolovaný, či nedošlo k jeho poškodeniu a či je narušená jeho funkčnosť. Dôkladne zkontrolujte všetky súčasti! Ak výrobok vykazuje sebamenšie známky poškodenia či narušenia funkčnosti, je potrebné ho okamžite vyradiť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA VÝROBKU: Založenie a používanie vklínencov: Riadne sa oboznámte s používaním. Tento návod nemôže byť náhradou za praktické skúsenosti a za kvalifikované oboznámenie. Vklínence zakladajte iba do pevnej skaly, ťahom za lanko v predpokladanom smere zaťaženia sa presvedčte o pevnosti založenia. K spojeniu s ocelovým lankom a vklínencom používajte vždy karabínu, nikdy popruh! Dbajte na to, aby pri založení vklínencov nebolo ocelové lanko namáhané cez hranu. Pri namrznutej albo vlhkej skale majte zvýšenú pozornosť pri zakladaní vklínencov - nebezpečie vyklznutia je výrazne vyššie než za sucha. Tieto produkty môžu byť používané iba s produktami, ktoré majú riadnú CE certifikáciu.
ŽIVOTNOSŤ: U mechanických vklínencov je veľmi ťažké určiť dobu životnosti. Pri normálnom používaní a správnej údržbe môžu byť kovové časti používané maximálne 10 rokov. Nasledujúce faktory zkracujú životnosť: pády, odreté miesta, tvorenie trhliniek, opotrebovanie deformáciou, rozstrapatené alebo pokryvené oceľové lanko. vysoké teploty, slnečný svit, látky spôsobujúce koróziu, slaná voda.
ÚDRŽBA A OPOTREBENIE: Vklínence nevystavujte pôsobeniu vlhkosti. Vlhké vklínence čo najrychjelšie osušte. Výstroj chránte pri transporte pred teplom, agresivnými látkami ako je kyselina z baktérii alebo rozpúšťadla a chránte pred ostrými hranami.
TIPY K USKLADNENIU: Vklínence skladujte v suchu, nevystavujte priamému slnku, udržujte v čistote, neskladujte vklínence v blízkosti zdroja tepla, neskladujte v blízkosti agresívnych látok.
3 ROKY ZÁRUKA: Na materiál a výrobné vady sa vzťahuje záruka 3 roky. Táto záruka sa nevzťahuje na: (1) bežné opotrebenie výrobku, (2) nesprávne používanie a skladovanie, (3) dodatočné zmenyvýrobku, (4) nehody spôsobené neznalosťou a škody spôsobené nesprávnym používaním. Pri lezení, horolezectve a podobných aktivitách noste ochrannú prilbu.

VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
FLEX CE 1019, EN 12276-1998; **MANTA PERMON** CE 1015 Mechanické vklínence sú bezpečnostné pomôcky, pred ich použitím sa oboznámte s týmito informáciami. Pamatajte že tento text je len informačný. Lezenie, horolezectvo a zachranárske akcie sú nebezpečné a pri ich pozorovaní sa ľahko môže stať úraz. Preto je dôležité byť pri nich dostatočne vybavený a vyškolený. Výrobca a predajca týchto výrobkov nie je zodpovedný za škody, zranenia či smrť, ktoré by vyplývali z neodbornej manipulácie s týmito výrobkami. Výrobca zaručuje minimálnu nosnosť na mechanické vklinence podľa požiadaviek noriem CE.
POUŽITIE: Mechanické vklínence používajte iba v kombinácii s ďalšími schválenými výrobkami. Pred použitím je potrebné podrobne sa zoznámiť s ich funkciou a správnym použitím. Dôležité je hlavne: (1) pri každom založení mechanického vklínenca sa uistite, že uhol rozovretia segmentou sa pohybuje medzi 1/4 a 3/4 vzhľadom k normálnemu stavu, (2) nosné lanka musia byť rovnobežné vzhľadom k očakavanému smeru zaťazenia, (3) vklínenec musí byť spojený s lanom smyčkou, ktorá slúži zmierneniu pohybu lana. Užívateľ by mal vedieť, ako najlepšie umiestniť vklínenec v trhline či diere, mal by vedieť odhadnúť kvalitu skaly a predpokladať aj smer očakávaného zaťaženia pri prípadnom páde.
KONTROLA = ISTOTA: Pred a po každom použití by mechanický vklínenec mal byť skontrolovaný, či nedošlo k jeho poškodeniu a či je narušená jeho funkčnosť. Dôkladne zkontrolujte všetky súčasti! Ak výrobok vykazuje sebamenšie známky poškodenia či narušenia funkčnosti, je potrebné ho okamžite vyradiť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA VÝROBKU: Založenie a používanie vklínencov: Riadne sa oboznámte s používaním. Tento návod nemôže byť náhradou za praktické skúsenosti a za kvalifikované oboznámenie. Vklínence zakladajte iba do pevnej skaly, ťahom za lanko v predpokladanom smere zaťaženia sa presvedčte o pevnosti založenia. K spojeniu s ocelovým lankom a vklínencom používajte vždy karabínu, nikdy popruh! Dbajte na to, aby pri založení vklínencov nebolo ocelové lanko namáhané cez hranu. Pri namrznutej albo vlhkej skale majte zvýšenú pozornosť pri zakladaní vklínencov - nebezpečie vyklznutia je výrazne vyššie než za sucha. Tieto produkty môžu byť používané iba s produktami, ktoré majú riadnú CE certifikáciu.
ŽIVOTNOSŤ: U mechanických vklínencov je veľmi ťažké určiť dobu životnosti. Pri normálnom používaní a správnej údržbe môžu byť kovové časti používané maximálne 10 rokov. Nasledujúce faktory zkracujú životnosť: pády, odreté miesta, tvorenie trhliniek, opotrebovanie deformáciou, rozstrapatené alebo pokryvené oceľové lanko. vysoké teploty, slnečný svit, látky spôsobujúce koróziu, slaná voda.